


| Обозначение | Наименование фурнитуры | Количество |
|-------------|------------------------|------------|
| 1           | Шкант                  | 12 шт      |
| 2           | Конусная стяжка        | 12 шт      |
| 3           | Основание петли        | 6 шт       |
| 4           | Шуруп саморез          | 28 шт      |
| 5           | Направляющие полозки   | 2 комп     |
| 6           | Полкодержатель         | 12 шт      |



| Обозначение | Наименование фурнитуры | Количество |
|-------------|------------------------|------------|
| 1           | Шкант                  | 12 шт      |
| 3           | Основание петли        | 6 шт       |
| 5           | Направляющие полозки   | 2 комп     |
| 6           | Полкодержатель         | 12 шт      |
| 7           | Петля                  | 6 шт       |